

Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling for 2020

En kort beretning fra bestyrelsen:

Alle vores analyser har været helt i orden i 2020 (og indtil dags dato). I forbindelse med en forurennet grund på Uggeløse Bygade, har Uggeløse Vandværk deltaget i møder med Allerød Kommune og Regionen. Regionen har foretaget et stort analyseprogram og efterfølgende udarbejdet en rapport om grundens forurening og hvilke konsekvenser forureningen kan have. Der er i denne forbindelse udtaget diverse prøver for tilstedeværelse af kulbrinter i vores to nærmeste boringer (boring 2 og 3). Alle analyser i boring 2 og 3 viste, at vandet i boringerne overholdt alle krav. I Regionens rapport står der, at forureningen på grunden kan medføre forurening af boring 2 og 3. På mødet med Regionen og kommunen om resultaterne af den udarbejdede rapport nedtonede Regionen markant deres risikovurdering for indvindingen fra boring 2 og 3. Regionens indledende aktivitet gik på at kortlægge, hvor de i 2016 og 2017 fundne forekomster af chlorerede opløsningsmidler stammede fra. Deres bekymring for de registrerede kulbrinter var lille, og de mente på baggrund af de udførte JAGG beregninger, at der kun var en voldsom lille risiko for at indvindingen kunne blive påvirket af disse.

Grundlæggende var deres bekymringsniveau faldet markant, idet der ikke på grunden var blevet fundet nogle chlorerede opløsningsmidler og de havde heller ikke fundet andre kilder i oplandet til indvindingen. Vandværket har på baggrund af Regionens rapport og efterfølgende møde afholdt opfølgningsmøde med Allerød kommune og besluttet at udvide prøveprogrammet for boring 2 og 3 for en sikkerhedsskyld.

Der har været to tekniske uheld på Uggeløse Vandværk:

Et printkort der styrer vores udpumpning var defekt. Printkortet er skiftet og dette uheld medførte ikke leveringsstop af vand til forbrugerne, men desværre fremkom, der nogle trykstigninger på

nettet som medførte, at nogle forbrugere oplevede at få "brunt vand". Det "brune" vand skyldes, at den okker der igennem årtier har fæstnet sig til ledningsnettet frigøres, når der sker trykstød i ledningssystemet. Okkeren eller jernforbindelserne er ikke giftige, men overskrider kravet om, at vandet skal være klart. For at opnå rent og klart vand efter sådanne uheld, gennemskyller Vandværket de rørstrækninger, hvor der har været problemer. Det har i enkelte tilfælde også været nødvendigt at gennemskille helt ud til forbrugeren.

Det andet tekniske uheld var en defekt kontraventil til vores automatiske filterskyllesystem. Dette uheld medførte ikke leveringsstop eller andre gener for forbrugerne. Systemet med kontraventilen er blevet ændret så lignende uheld ikke kan opstå igen.

Resultater for samtlige vandprøver fra vandværket kan ses i JUPITER, på vandværkets hjemmeside.

Regler ved vandspild:

Det er stadig forbrugerens pligt at sikre, at der ikke er vandspild. Uggeløse Vandværk har intet vandspild haft i 2020. Vores ledningsnet er fuldstændig tæt.

Uggeløse Vandværk, bibeholder pris på 6 kr. pr.m³.

Der har kun været brug for ringledning/ nødforsyningsledning til Lyngby i 2020 i meget begrænset omfang, da ingen af vandværkerne har haft større reparationer eller uheld.

Der har i årets løb været nogle strømafbrydelser i vores område.

Strømafbrydelserne har ikke haft indflydelse på vandleverancen fra Uggeløse Vandværk.